



Processo nº 01.05.016503.003536/2022-74

Em: 01/11/2022

Prezado Presidente,

considerando o alarme código 052 ocorrido no grupo gerador de 635 kVA no dia 29.09.22;

considerando que a temperatura do equipamento estava próxima ao limite máximo permitido de 100 ° C conforme imagens em anexo;

considerando que de acordo com o manual do equipamento essa falha se refere a radiador obstruído;

considerando que foi solicitado da STEMAC uma visita técnica para averiguar a situação e que o relatório [em anexo] aponta contaminação no sistema de arrefecimento por fuligem,

Solicito autorização para a contratação do serviço de troca do radiador do grupo gerador STEMAC.

A STEMAC informou em ligação telefônica que a limpeza do sistema não garantirá o pleno funcionamento do radiador, pois este está bastante contaminado e tem mais de 10 anos.

Com base nessas conversas, segue em anexo a proposta e o relatório do técnico da STEMAC. Ainda não temos a duração da atividade.

Atendendo o seu pedido, a troca do radiador do grupo gerador STEMAC sofreu um decréscimo promocional e foi parcelada em 3x:

Valor total R\$ 40.900,99, em 3 x R\$ 13.633,66.

Atenciosamente,

CRISTIANNE LIMA MARTINS



Processo nº 01.05.016503.003536/2022-74

Em: 01/11/2022

Dada a relevância do objeto e diante das justificativas apresentadas, autorizo a aquisição.

Observar a programação financeira e as condições de pagamento.

Atenciosamente,

LINCOLN NUNES DA SILVA